


東日本大震災現地調査報告

～田老漁港の津波被災の全体像～

(独)水産総合研究センター水産工学研究所 水産土木工学部



[田老漁港の被災状況と押し波時における津波の主方向]

- ・痕跡調査などの結果から、押し波は、Aの防潮堤を沿ってC地点方向に向かったと考えられる。
- ・第1波目にB方向へ津波が押し寄せ、その後、2波目が重なってC方向へ進行したとの証言あり。

