


音響測器を用いた水中ガレキの調査と解析

第10回環境研究シンポジウム
平成24年11月14日
於 學術総合センター
一橋講堂



独立行政法人水産総合研究センター 水産工学研究所 桑原久実・澤田浩一・高尾芳三

1. 調査目的

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴って大津波が発生し、三陸海岸から房総沿岸に至る広い範囲で、大きな被害が生じた。特に、三陸のリアス式海岸では、被害が著しく、漁場や漁港周辺には、家屋や車、養殖施設や漁船、漁網などが多く沈んでいることが予想された。水産業の復旧や復興のために、早急に、これら水中ガレキの全容を解明し、除去やその利用などの処理対策を進める必要がある。

本報告は、「水産関係施設等被害状況調査事業」(水産庁)において、岩手県山田湾で音響測器(サイドスキャンソナー・マルチビームソナー)を用いて実施した水中ガレキ調査について示すものである。




岩手県山田湾の概要

根滝山と船越半島・小根ヶ崎を結ぶ線が湾口にあたり、湾口幅約2.7km、奥行き約6kmである。途中、明神崎付近で幅約600mとなり、ここから湾奥までは約2.5kmある。湾奥には大島と小島がある。水産資源としてカキ・ホタテ・ホヤなどの養殖が盛んである。

2. 調査概要

サイドスキャン調査は、最近、遊漁用に販売されたロランスHDS-10を用いて行った。操作が簡便で低価格である。本装置は、船速3kt、水深35m以浅、レンジ幅を左舷・右舷共に50m、観測周波数を455kHzに固定することによって、良好な観測データが得られる。マルチビーム調査は、R2 Sonic2024(周波数 200-400kHz)を用いて行った。GPSコンパスと高精度動揺センサを組み合わせることにより、高価格であるが、高精度度の観測が可能である。


サイドスキャン調査



マルチビーム調査




5. 水中ガレキマップの作成





山田湾における水中ガレキマップを示す。+はサイドスキャン調査によるガレキ場所、緑円はマルチビーム調査によるガレキ分布面積を示す。赤～青の色調の変化は、水深を示し、赤は浅く、青は深い、最深部で水深66mである。本調査結果に基づきガレキ撤去に関する計画が立てられ、2011年11月26日から湾内西側、同年12月1日から東側の撤去作業が実施された。撤去作業は、3ヶ月程度であった。


3. サイドスキャン解析の例




サイドスキャン画像の見え方



4. マルチビーム解析の例



マルチビーム調査から得られた海底面の状況である。養殖筏の係留アンカーを引きずった痕跡が、湾内の海底面で多数認められた。これからも、巨大な津波であったことが容易に認識できる。赤色は、大型のガレキを示す。



※ 車らしい画像データ

謝辞: 岩手県宮古水産振興センター、藤原庄一郎氏、渡辺 宗氏には、本調査に関する便宜計っていただき、ソフトを使ったガレキ抽出を協力いただいた。元古野電気(株)の鈴 進氏には調査への参加、解析に協力いただいた。東京大学生産技術研究所 浅田 明教授には、ガレキ抽出ソフトの開発・指導を行っていただいた。ここに記し、深甚なる謝意を表す。